

あなたの 初期異常の発見で、大事故回避!!

あなたの気づきが、あなたとお客様の信頼と安全を守ります。

アレッ?

ハンドルが不安定!



- タイヤにガタつきが出て、走行が不安定に感じるとき
- 車体の振れやハンドルの振れを感じたとき

アレッ?

変な音が!!



- 走行中の異常音がするとき
- ブレーキを踏むとカタカタ、ガタガタと異音がするとき

アレッ?

ABS警告ランプが消えないゾ!



- ABS警告ランプ点灯しているとき

アレッ?

ガタがあるゾッ!



- ジャッキアップして縦方向にガタがあるとき
- ホイールを回転させ異音や異常がないとき

アレッ?

ハブが熱いゾ!!

ホイールベアリングに異常がある可能性があります!!

**こんな時は、
早めの点検整備を!!**

大事故を防ぐ、点検整備をお勧めいたします。

あなたのお車の点検・整備は、私たちが担当いたします。

初期異常のガタの見逃しが、**最悪** 車両火災に繋がります。



車両火災の要因としては、ベアリングに係わるものの他に制動装置不良、タイヤ不良によるものもあります

画像は、富士運輸(株)様「車両火災実証訓練」より

標準的なトラックの消火器は、噴霧5秒程度です。タイヤに火が着くと1本での消火は困難です。



国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

平成26年7月25日
自動車局

ホイールベアリングの点検整備により車両火災を未然に防ぎましょう
～平成25年度におけるホイールベアリングの整備不良による車両火災12件～

あなたの生命とお客様の信頼は、保険では守れません。

日頃からの点検・整備を励行しましょう。

ホイールベアリングからの火災は、点検・整備で防止できる事象です。

国土交通省Press Release H26.7.25.

いつも安全運転ありがとうございます! ジェイテクトは更なる安全の為、早めの軸受交換を推奨致します!!



Koyo®

Koyoは、ジェイテクトの軸受ブランドです。



JTEKT

株式会社 ジェイテクト
JTEKT CORPORATION

No. AMD201904001